

**Umweltinformationen****Abfall- und immissionsschutzrechtliche Kontrollen von Abfallentsorgungsanlagen****in Zuständigkeit des Landkreises Saalekreis****Aktualisierung zum 31. Dezember 2019**

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
1	Autoverwertung	Luppenau	AK, IK	17.06.2019	VK, PN	KA	
2	Autoverwertung	Blösien	AK, IK	17.06.2019	VK, PN	KA	
3	Autoverwertung	Ermlitz	AK, IK	17.06.2019	VK, PN	KA	
4	Kompostierungsanlage	Mücheln	AK, IK	03.12.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
5	Kompostierungsanlage	Krumpa	AK, IK	03.12.2019	VK, PN, PA, PL	KA	
6	Klärschlammzwischenlager	Leuna	AK, IK	05.12.2019	VK, PN, PA, PL	KA	
7	Kompostierungsanlage	Leuna	AK, IK	05.12.2019	VK, PN, PA, PL	KA	
8	Kompostierungsanlage	Raßnitz	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
9	Kompostierungsanlage	Bad Dürrenberg	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
10	Kompostierungsanlage	Goddula	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
11	Klärschlammzwischenlager	Schmon	AK, IK	03.12.2019	VK, PN, PA, PL	KA	
12	Bodensubstratanlage	Schmon	AK, IK	03.12.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
	Kompostierungsanlage	Schmon	AK, IK	13.12.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
13	Kompostierungsanlage	Steigra	AK, IK	24.04.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
14	Metallaufbereitung/ZWL E-S	Döllnitz	AK, IK	26.11.2018	VK, PN, PL	KA	
15	Elektronikschrottaufbereitung	Leuna					Stilllegung 1. Quartal 2016
16	Abfallbehandlungsanlage	Lochau					Wechsel der Zuständigkeit zur oberen Behörde
17	Abfallbehandlungsanlage	Döllnitz	AK, IK	18.09.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
18	Abfallbehandlungsanlage	Krumpa					Wechsel der Zuständigkeit zur oberen Behörde
19	Abfallbehandlungsanlage	Krumpa	AK	13.06.2019			Betreiberwechsel

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
20	Abfallbehandlungsanlage	Krumpa					Wechsel der Zuständigkeit zur oberen Behörde
21	Bauschuttrecyclinganlage	Merseburg	IK, AK	09.10.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
22	Abfallbehandlungsanlage WSA	Beuna	AK	27.03.2019	VK PN	KA	
23	Bauschuttrecyclinganlage	Beuna	AK	12.09.2018	VK PN	KA	
24	Bauschuttrecyclinganlage	Raßnitz	IK, AK	15.05.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
25	Bauschuttrecyclinganlage	Langeneichstädt	IK, AK	27.09.2016	VK, PA, PN, PL	KA	9.2.2017 Stilllegung nach § 15 BlmschG
26	Bauschuttrecyclinganlage	Krumpa	IK,AK	13.09.2018	VK, PN, PL	KA	23.5.2019 Stilllegung nach § 15 BlmschG
27	Abfallbehandlungsanlage	Steigra					Wechsel der Zuständigkeit zum LVWA
28	Abfallbehandlungsanlage	Döllnitz	IK, AK	19.02.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
29	Abfallbehandlungsanlage	Döllnitz	IK, AK	18.09.2019	VK, PA, PN, PL	KA	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
30	Abfallbehandlungsanlage	Döllnitz	IK, AK	18.09.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
31	Bauschuttrecyclinganlage	Tollwitz	IK, AK	03.02.2020	VK,PN	KA	
32	Bauschuttrecyclinganlage	Steigra	AK, IK	24.04.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
33	Abfalllagerung	Braunsbedra					Halle wird der EWAG zugeteilt
34	Abfallbehandlung	Beuna	AK	05.09.2019	VK, PN	KA	
35	Autoverwertung	Schafstädt	AK, IK	17.06.2019	VK, PN	KA	
36	Umladestation	Beuna	AK	29.01.2019	VK, PN	KA	
37	Abfallbehandlungsanlage (MA-Anlage)	Merseburg	AK, IK	27.03.2019	VK, PA, PL	KA	
38	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	Merseburg					
39	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	Schkopau	AK	29.05.2019	VN	KA	
40	Schrotthandel Schrottaufbereitung	Krumpa					außer Betrieb
41	Lager- und Umschlagplatz von Schrotten	Querfurt	AK	24.10.2019	VN	KA	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
42	Lager- und Umschlagplatz von Schrotten	Querfurt	AK	19.02.2019	VN	KA	
43	Reifenrecycling	Döllnitz	AK, IK	13.08.2019	VK, PN		Wechsel der Zuständigkeit zur oberen Behörde
44	Abfallbehandlungsanlage	Teutschenthal	AK/IK	14.05.2019	VK/PN	KA	
45	Abfallbehandlungsanlage	Asendorf	AK	12.09.2018	VK, PN	KA	
46	Abfallbehandlungsanlage (LVP)	Zappendorf					Anlagenbetrieb ruht seit 2017
47	Abfallbehandlungsanlage (PPK)	Zappendorf					Anlagenbetrieb ruht seit 2017
48	Abfallbehandlungsanlage (Abfall- und Holzbehandlung)	Zappendorf					Anlagenbetrieb ruht seit 2017
49	Abfallbehandlungsanlage (Glas)	Zappendorf	IK AK	21.02.2019 03.11.2019	VK, PL	KA	
50	Abfallbehandlungsanlage	Oppin	IK AK	16.10.2019 07.03.2019	VK, PL VK PL	F1	
51	Abfallbehandlungsanlage	Oppin (EBS-Anlage)					Zuständigkeit beim LVWA seit 2015
52	Abfallbehandlungsanlage	Oppin (LVP-Anlage)	IK AK	16.10.2019 05.06.2018	VK, PL VK PL	F1,F2	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
53	Abfallbehandlungsanlage	Kabelsketal					nach Insolvenz geschlossen
54	Holzrecyclinganlage	Kabelsketal					Genehmigung erloschen
55	Bauschuttrecyclinganlage	Kabelsketal	AK/IK	29.05.2019	VK/PN	KA	
56	Bauschuttrecyclinganlage	Salzmünde	AK, IK	01.10.2019	VK,PN	KA	
57	Bauschuttrecyclinganlage	Oppin	AK, IK	02.10.2019	VK,PN	KA	
58	Altschotteraufbereitungsanlage	Teutschenthal	AK, IK	03.09.2019	VK,PN	KA	
59	Bauschuttrecyclinganlage	Oppin	AK, IK	25.07.2019	VK,PN	KA	ehemals TSB Halle
60	Bauschuttrecyclinganlage	Nehlitz	AK, IK	02.10.2019	VK,PN	KA	ehemals Vorwerk
61	Bauschuttrecyclinganlage	Wettin-Löbejün	AK, IK	30.10.2019	VK,PN	KA	
62	Bauschutt- und Substrataufbereitungsanlage	Teutschenthal/ Köchstädt	AK, IK	01.10.2019	VK,PN	KA	
63	Abfallbehandlungsanlage Kompostierungsanlage	Nauendorf	AK, IK	20.11.2019	VK, PL	F1 F2 F3 F4	
64	Kompostierungsanlage Klärschlamm-lager	Kabelsketal/Dieskau	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
65	Klärschlammager	Morl	2019 nicht in Betrieb				nicht begangen
66	Kompostierungsanlage	Beesenstedt	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
67	Kompostierungsanlage	Salzmünde	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
68	Kompostierungsanlage	Spickendorf	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
69	Autoverwertung	Bennstedt	AK, IK	27.05.2019	VK, PL, PN	KA	
70	Autoverwertung	Wallwitz	AK, IK	12.07.2019	VK, PL, PN	KA	
71	Autoverwertung	Spickendorf	AK, IK	17.10.2019	VK, PL, PN	F1	Wiederherstellung der genehmigten Lagerordnung
72	Autoverwertung	Holleben	AK, IK	17.05.2019	VK, PL, PN	KA	
73	Autoverwertung	Bad Dürrenberg					nicht in Betrieb gegangen
74	Kompostierung	Brachwitz	2019 nicht in Betrieb				nicht begangen
75	Vergärung / Abfallbehandlung	Schwerz	AK, IK	11.07.2019	VK,PN	KA	
76	Abfallbehandlungsanlage (AP-Anlage)	Merseburg	AK, IK	13.11.2018	VK, PN	KA	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
77	Abfalllager	Lochau					
78	Boden Bauschuttbörse	Lochau	AK	11.02.2019	VK,PN	KA	
79	Abfallbehandlungsanlage	Spickendorf	AK/IK	13.05.2019	VK/PN	KA	Wechsel der Zuständigkeit von der oberen Behörde
80	Bauschuttrecyclinganlage	Merseburg	AK, IK	10.10.2019	VK,PN		Nachforderungen zu den Stoffströmen

### Zeichenerklärung

Art der Kontrolle	gesetzliche Grundlage	AK IK	Abfallrechtliche Kontrolle immissionsschutzrechtliche Kontrolle
Kontrollumfang:	Vorortkontrolle Prüfung der vorliegenden Nachweise z. Abfallentsorgung Prüfung Analytik	VK PN PA	Begehung der Anlage im Rahmen der behördlichen Überwachung, auch anlassbezogen Prüfung von Nachweisen angenommener Abfälle nach Menge, Abfalleinstufung und Genehmigung Prüfung von durch den Anlagenbetreiber vorzuhaltenden Analysen zu den abgelagerten
	Prüfung des genehmigungs- konformen Betriebes	PL	Prüfung, insbesondere der Einhaltung Lagermenge/-ordnung und zugelassenen Abfallarten
Kontrollergebnis:	keine Abweichungen vom genehmigten Betrieb	KA	im Rahmen der Kontrolle wurden keine Abweichungen vom genehmigten Betrieb festgestellt
	festgestellte Abweichungen vom genehmigten Betrieb	A1 - Ax	im Rahmen der Kontrolle wurden Abweichungen vom genehmigten Betrieb festgestellt
Festlegungen/ Maßnahmen:		F1 - Fx	Festlegungen, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes erforderlich sind



Ifd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontroll- umfang	Kontroll- ergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
-------------	--------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

**Umweltinformationen****Abfall- und immissionsschutzrechtliche Kontrollen von Abfallentsorgungsanlagen****in Zuständigkeit des Landkreises Saalekreis****Aktualisierung zum 31. Dezember 2019**

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
1	Autoverwertung	Luppenau	AK, IK	17.06.2019	VK, PN	KA	
2	Autoverwertung	Blösien	AK, IK	17.06.2019	VK, PN	KA	
3	Autoverwertung	Ermlitz	AK, IK	17.06.2019	VK, PN	KA	
4	Kompostierungsanlage	Mücheln	AK, IK	03.12.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
5	Kompostierungsanlage	Krumpa	AK, IK	03.12.2019	VK, PN, PA, PL	KA	
6	Klärschlammzwischenlager	Leuna	AK, IK	05.12.2019	VK, PN, PA, PL	KA	
7	Kompostierungsanlage	Leuna	AK, IK	05.12.2019	VK, PN, PA, PL	KA	
8	Kompostierungsanlage	Raßnitz	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
9	Kompostierungsanlage	Bad Dürrenberg	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
10	Kompostierungsanlage	Goddula	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
11	Klärschlammzwischenlager	Schmon	AK, IK	03.12.2019	VK, PN, PA, PL	KA	
12	Bodensubstratanlage	Schmon	AK, IK	03.12.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
	Kompostierungsanlage	Schmon	AK, IK	13.12.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
13	Kompostierungsanlage	Steigra	AK, IK	24.04.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
14	Metallaufbereitung/ZWL E-S	Döllnitz	AK, IK	26.11.2018	VK, PN, PL	KA	
15	Elektronikschrottaufbereitung	Leuna					Stilllegung 1. Quartal 2016
16	Abfallbehandlungsanlage	Lochau					Wechsel der Zuständigkeit zur oberen Behörde
17	Abfallbehandlungsanlage	Döllnitz	AK, IK	18.09.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
18	Abfallbehandlungsanlage	Krumpa					Wechsel der Zuständigkeit zur oberen Behörde
19	Abfallbehandlungsanlage	Krumpa	AK	13.06.2019			Betreiberwechsel

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
20	Abfallbehandlungsanlage	Krumpa					Wechsel der Zuständigkeit zur oberen Behörde
21	Bauschuttrecyclinganlage	Merseburg	IK, AK	09.10.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
22	Abfallbehandlungsanlage WSA	Beuna	AK	27.03.2019	VK PN	KA	
23	Bauschuttrecyclinganlage	Beuna	AK	12.09.2018	VK PN	KA	
24	Bauschuttrecyclinganlage	Raßnitz	IK, AK	15.05.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
25	Bauschuttrecyclinganlage	Langeneichstädt	IK, AK	27.09.2016	VK, PA, PN, PL	KA	9.2.2017 Stilllegung nach § 15 BlmschG
26	Bauschuttrecyclinganlage	Krumpa	IK,AK	13.09.2018	VK, PN, PL	KA	23.5.2019 Stilllegung nach § 15 BlmschG
27	Abfallbehandlungsanlage	Steigra					Wechsel der Zuständigkeit zum LVWA
28	Abfallbehandlungsanlage	Döllnitz	IK, AK	19.02.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
29	Abfallbehandlungsanlage	Döllnitz	IK, AK	18.09.2019	VK, PA, PN, PL	KA	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
30	Abfallbehandlungsanlage	Döllnitz	IK, AK	18.09.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
31	Bauschuttrecyclinganlage	Tollwitz	IK, AK	03.02.2020	VK,PN	KA	
32	Bauschuttrecyclinganlage	Steigra	AK, IK	24.04.2019	VK, PA, PN, PL	KA	
33	Abfalllagerung	Braunsbedra					Halle wird der EWAG zugeteilt
34	Abfallbehandlung	Beuna	AK	05.09.2019	VK, PN	KA	
35	Autoverwertung	Schafstädt	AK, IK	17.06.2019	VK, PN	KA	
36	Umladestation	Beuna	AK	29.01.2019	VK, PN	KA	
37	Abfallbehandlungsanlage (MA-Anlage)	Merseburg	AK, IK	27.03.2019	VK, PA, PL	KA	
38	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	Merseburg					
39	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	Schkopau	AK	29.05.2019	VN	KA	
40	Schrotthandel Schrottaufbereitung	Krumpa					außer Betrieb
41	Lager- und Umschlagplatz von Schrotten	Querfurt	AK	24.10.2019	VN	KA	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
42	Lager- und Umschlagplatz von Schrotten	Querfurt	AK	19.02.2019	VN	KA	
43	Reifenrecycling	Döllnitz	AK, IK	13.08.2019	VK, PN		Wechsel der Zuständigkeit zur oberen Behörde
44	Abfallbehandlungsanlage	Teutschenthal	AK/IK	14.05.2019	VK/PN	KA	
45	Abfallbehandlungsanlage	Asendorf	AK	12.09.2018	VK, PN	KA	
46	Abfallbehandlungsanlage (LVP)	Zappendorf					Anlagenbetrieb ruht seit 2017
47	Abfallbehandlungsanlage (PPK)	Zappendorf					Anlagenbetrieb ruht seit 2017
48	Abfallbehandlungsanlage (Abfall- und Holzbehandlung)	Zappendorf					Anlagenbetrieb ruht seit 2017
49	Abfallbehandlungsanlage (Glas)	Zappendorf	IK AK	21.02.2019 03.11.2019	VK, PL	KA	
50	Abfallbehandlungsanlage	Oppin	IK AK	16.10.2019 07.03.2019	VK, PL VK PL	F1	
51	Abfallbehandlungsanlage	Oppin (EBS-Anlage)					Zuständigkeit beim LVWA seit 2015
52	Abfallbehandlungsanlage	Oppin (LVP-Anlage)	IK AK	16.10.2019 05.06.2018	VK, PL VK PL	F1,F2	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
53	Abfallbehandlungsanlage	Kabelsketal					nach Insolvenz geschlossen
54	Holzrecyclinganlage	Kabelsketal					Genehmigung erloschen
55	Bauschuttrecyclinganlage	Kabelsketal	AK/IK	29.05.2019	VK/PN	KA	
56	Bauschuttrecyclinganlage	Salzmünde	AK, IK	01.10.2019	VK,PN	KA	
57	Bauschuttrecyclinganlage	Oppin	AK, IK	02.10.2019	VK,PN	KA	
58	Altschotteraufbereitungsanlage	Teutschenthal	AK, IK	03.09.2019	VK,PN	KA	
59	Bauschuttrecyclinganlage	Oppin	AK, IK	25.07.2019	VK,PN	KA	ehemals TSB Halle
60	Bauschuttrecyclinganlage	Nehlitz	AK, IK	02.10.2019	VK,PN	KA	ehemals Vorwerk
61	Bauschuttrecyclinganlage	Wettin-Löbejün	AK, IK	30.10.2019	VK,PN	KA	
62	Bauschutt- und Substrataufbereitungsanlage	Teutschenthal/ Köchstädt	AK, IK	01.10.2019	VK,PN	KA	
63	Abfallbehandlungsanlage Kompostierungsanlage	Nauendorf	AK, IK	20.11.2019	VK, PL	F1 F2 F3 F4	
64	Kompostierungsanlage Klärschlamm-lager	Kabelsketal/Dieskau	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	

lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
65	Klärschlammager	Morl	2019 nicht in Betrieb				nicht begangen
66	Kompostierungsanlage	Beesenstedt	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
67	Kompostierungsanlage	Salzmünde	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
68	Kompostierungsanlage	Spickendorf	AK, IK	12.11.2019	VK, PL	KA	
69	Autoverwertung	Bennstedt	AK, IK	27.05.2019	VK, PL, PN	KA	
70	Autoverwertung	Wallwitz	AK, IK	12.07.2019	VK, PL, PN	KA	
71	Autoverwertung	Spickendorf	AK, IK	17.10.2019	VK, PL, PN	F1	Wiederherstellung der genehmigten Lagerordnung
72	Autoverwertung	Holleben	AK, IK	17.05.2019	VK, PL, PN	KA	
73	Autoverwertung	Bad Dürrenberg					nicht in Betrieb gegangen
74	Kompostierung	Brachwitz	2019 nicht in Betrieb				nicht begangen
75	Vergärung / Abfallbehandlung	Schwerz	AK, IK	11.07.2019	VK,PN	KA	
76	Abfallbehandlungsanlage (AP-Anlage)	Merseburg	AK, IK	13.11.2018	VK, PN	KA	



lfd. Nr.	Anlage	Anlagenort	Art der Kontrolle	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen / Maßnahmen
77	Abfalllager	Lochau					
78	Boden Bauschuttbörse	Lochau	AK	11.02.2019	VK,PN	KA	
79	Abfallbehandlungsanlage	Spickendorf	AK/IK	13.05.2019	VK/PN	KA	Wechsel der Zuständigkeit von der oberen Behörde
80	Bauschuttrecyclinganlage	Merseburg	AK, IK	10.10.2019	VK,PN		Nachforderungen zu den Stoffströmen

### Zeichenerklärung

Art der Kontrolle	gesetzliche Grundlage	AK IK	Abfallrechtliche Kontrolle immissionsschutzrechtliche Kontrolle
Kontrollumfang:	Vorortkontrolle Prüfung der vorliegenden Nachweise z. Abfallentsorgung Prüfung Analytik	VK PN PA	Begehung der Anlage im Rahmen der behördlichen Überwachung anlassbezogen Prüfung von Nachweisen angenommener Abfälle nach Menge, Ak Genehmigung Prüfung von durch den Anlagenbetreiber vorzuhaltenden Analyse- abgelagerten
	Prüfung des genehmigungs- konformen Betriebes	PL	Prüfung, insbesondere der Einhaltung Lagermenge/-ordnung und Abfallarten
Kontrollergebnis:	keine Abweichungen vom genehmigten Betrieb	KA	im Rahmen der Kontrolle wurden keine Abweichungen vom geneht festgestellt
	festgestellte Abweichungen vom genehmigten Betrieb	A1 - Ax	im Rahmen der Kontrolle wurden Abweichungen vom genehmigt festgestellt
Festlegungen/ Maßnahmen:		F1 - Fx	Festlegungen, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen I erforderlich sind