

Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Vantage Leuna GmbH
Adresse	Am Haupttor Bau 7302 06237 Leuna

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/Anlage	Vantage Leuna GmbH
Adresse	Am Haupttor Bau 7302 06237 Leuna
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	14608
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 k) (Metauponherstellung) 4.1 c) (Mersolherstellung) 4.1 k) (E 30-Herstellung)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	29.04.2021
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde (AWSV)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich

	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden	<input type="checkbox"/> umgesetzt <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt
--	---	--