



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Name des Betreibers | Ravapor GmbH |
| Adresse | EPS Anlage I-119 06258 Schkopau |

Daten der Betriebsstätte/Anlage

| | |
|---|------------------------------------|
| Name der Betriebsstätte/Anlage | Ravapor GmbH |
| Adresse | EPS Anlage I-119 06258 Schkopau |
| PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte) | 20071 |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 4.1 h) |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---------------------|---|
| Datum | 05.12.2018 |
| Grund | Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG |
| Beteiligte Behörden | Obere Immissionsschutzbehörde |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|--------------------------|--|
| Feststellung von Mängeln | <input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel |
| | <input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen |
| Maßnahmen | <input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich |



| | | |
|--|---|--|
| | <input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden | <input type="checkbox"/> umgesetzt <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt |
|--|---|--|