



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	RKB GmbH
Adresse	Werkteil II, Bau 3691 / Am Haupttor, Bau 4310 06237 Leuna

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/Anlage	RKB GmbH
Adresse	Werkteil II, Bau 3691 06237 Leuna
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	15985
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	1.1

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	07.04.2022
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	Obere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden <input type="checkbox"/> umgesetzt <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt

