



# Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

## Gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers	CRI Catalyst Leuna GmbH
Adresse	Am Haupttor Bau 8322 06237 Leuna

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/Anlage	CRI Catalyst Leuna GmbH
Adresse	Am Haupttor Bau 8322 06237 Leuna
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	14019
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.2 e)

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	29.01.2013
Grund	Regelkontrolle/Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden <input type="checkbox"/> umgesetzt <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt